

Reparatur Sun Way 25

Martin Quereser

Nachbildung der Form mittels Plexiglas und dünnem Holz zur Formgebung und Siebdruckplatten zum Verstärken der tragenden Elemente (Befestigung Klampe / Heckkorb)



Das dünne Holz und das Plexiglas wurde nach der ersten Laminatschicht entfernt und von innen und außen weitere Schichten auflaminiert.


Erste Lage Laminat



Komplette Wiederherstellung, hier während der Trocknung der ersten Farbschichten des Topcoats



Foto rechte Seite mit montiertem Heckkorb und eingehängter Rehling.
Weiters ersichtlich, mit aufgestelltem Rigg – Backstag am Heckkorb eingehängt



Neue Ruderpinne

Wiederhergestellte Bank auf rechter Seite



Wiederhergestellte Bank/Heck mit Klampe und Heckkorb auf STB-Seite (Nachtrag 26.6.2022)



Befestigungslöcher für die Spinnaker/Blister-Schot-Klemme - die Klemme haben wir beim Erstellen der Fotos leider zuhause vergessen und noch nicht montiert
Die für diese Segel nötigen Blöcke sind fix auf den Schoten eingehängt und werden bei Bedarf an der mittleren Stütze des Heckkorbes mittels Softschäkel eingehängt.

Eine neuerliche Reinigung für die Fotos ist sich leider zeitlich nicht mehr ausgegangen.

Innenansicht Niedergang/WC-Eingang/Kartentisch



Innenansicht Salon



Innenansicht Heckkoje

